ServiceInfo 6/2026

Sterzing, Oktober 2026

Empfehlungen für Anlagen mit Fahrzeugen der Typen LPA-8 und LPE-8

Sehr geehrter Kunde,

aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem neuen Federspannsystem, das für bestimmte Sesseltypen entwickelt wurde, hat LEITNER Nachrüstsätze für die Schließbügel der Serien LPA-8 und LPE-8 eingeführt. Diese Nachrüstsätze dienen als Nachrüstlösung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit des Verschlusssystems.

Hintergrund
Bei einigen Anlagen mit LPA-8-Sesseln wurden Brüche der Federn im Schließbügel festgestellt, insbesondere bei Ausführungen mit nur einem Fußraster. Daraufhin wurde ein neues Federsystem entwickelt, das bereits erfolgreich bei der Serie RE-8 validiert und anschließend auch für die Serien LPA-8 und LPE-8 angepasst wurde.

Vorteile des Upgrades

Die Installation des neuen Bausatzes ermöglicht:

- das Risiko eines Federbruchs im Verriegelungssystem zu verringern,
- die Betriebssicherheit des Schließbügels zu verbessern,
- die technische Ausführung an die neuesten LEITNER-Standards anzupassen sowie
- die Lebensdauer des Systems zu verlängern und außerplanmäßigen Wartungsaufwand zu reduzieren.




Abb. 1 Darstellung des am Sessel montierten Nachrüstsatzes

ServiceInfo 6/2026

Verfügbare Kits

Sesselserie	Nachrüst-Kits
LPA-8	Art. 41818858
LPE-8	Art. 41807118

*Die KITS sind auch im Leitner-WEB SHOP erhältlich.

Empfohlene Maßnahmen

Wir empfehlen, den Einbau des Update-Kits im Rahmen der planmäßigen Wartungen in Betracht zu ziehen.
Bei Einbau des neuen KITS wird LEITNER die Zeichnungen und die entsprechenden Seiten des Handbuchs aktualisieren.

Support

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen LEITNER-Kundenbetreuer.

Mit freundlichen Grüßen,
LEITNER-Kundenservice