

ServiceInfo 1/2026

Sterzing, Januar 2026

Aktualisierung zur korrekten Verriegelung der Stationsverkleidungspanels

Sehr geehrte Kunden,

diese Mitteilung dient dazu, wichtige Informationen zur Gewährleistung der Sicherheit in der Station bereitzustellen, **insbesondere in Situationen, in denen das Personal sich auf den Verkleidungspanel der Station bewegen muss.**

Bitte achten Sie besonders auf das **untere Verkleidungspanel mit Griff**. Wir bitten Sie, Folgendes zu überprüfen:

- Das Panel muss **korrekt geschlossen sein**.
- Die Verriegelung muss mit einem **Schlüssel gesichert sein**.



Abb.1 Panel mit Schlüssel verriegelt




Abb.2 Beispielzeichnung der unteren Stationsverkleidung

Diese Hinweise sind entscheidend, um eine unbeabsichtigte Öffnung zu vermeiden und die Sicherheit des Personals zu gewährleisten.

LEITNER®

KUNDENSERVICE HOTLINE

365 Tage rund um die Uhr verfügbar

Hotline Mechanik +39 335 6156050
Hotline Elektrik +39 335 6514386

Kundenservice

+39 0472 727711
customer.service@leitner.com

1 / 2

ServiceInfo 1/2026

Wir erinnern außerdem daran, dass die unteren Verkleidungspaneele gemäß der Norm **DIN EN ISO 13107** geprüft sind. Die zulässigen Lasten sind wie folgt aufgeführt:

1. 2 kN/m² (Wert der gleichmäßig verteilten Last)
2. 2 kN (Wert der Punktlast auf einer Fläche von 200 x 200 mm)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
LEITNER Customer Service