

ServiceInfo 1/2026

Vipiteno, gennaio 2026

Aggiornamento sulla corretta chiusura dei pannelli di stazione

Gentili clienti,

la presente comunicazione ha lo scopo di fornire un'informazione importante per garantire la sicurezza in stazione, **in particolare nelle occasioni in cui il personale deve muoversi sopra i pannelli di rivestimento della stazione.**

È necessario prestare particolare attenzione al **pannello del rivestimento inferiore dotato di maniglia**, nello specifico vi chiediamo di controllare:

- La maniglia deve essere **chiusa correttamente.**
- La chiusura deve essere **bloccata con chiave.**



Fig.1 Pannello chiuso con chiave




Fig.2 Esempio di disegno del rivestimento inferiore di stazione

Queste indicazioni sono fondamentali per evitare aperture accidentali e garantire la sicurezza degli operatori.

LEITNER®

HOTLINE DEL CUSTOMER SERVICE

Disponibile 365 giorni / 24 ore

Hotline meccanica +39 335 6156050
Hotline elettrica +39 335 6514386

Servizio clienti

+39 0472 727711
customer.service@leitner.com

ServiceInfo 1/2026

Ricordiamo inoltre che i pannelli di rivestimento inferiore sono testati secondo la norma **DIN EN ISO 13107**, i carichi ammessi sono di seguito elencati:

1. 2 kN/m² (valore di carico distribuito)
2. 2 kN (valore di carico puntuale su una superficie di 200 x 200 mm)

Per qualsiasi chiarimento, restiamo a disposizione.

Cordiali saluti,
LEITNER Customer Service