

La tragedia sulla funivia Stresa-Mottarone

## **REVISIONE NEL 2016, CONTROLLI ANNUALI REGOLARI LEITNER A COMPLETA DISPOSIZIONE PER INDIVIDUARE AL PIÙ PRESTO LE CAUSE**

*L'azienda altoatesina esprime profondo cordoglio per le vittime*

Vipiteno, 23 maggio 2021 – L'azienda Leitner ha appreso oggi con profondo dolore la notizia della tragedia avvenuta tra Stresa e il Mottarone. In merito alla manutenzione dell'impianto, l'ultimo controllo magnetoscopico della fune è stato effettuato a novembre del 2020 e gli esiti dello stesso non hanno fatto emergere alcuna criticità. La revisione generale, che consiste in una severa revisione dell'intero impianto, dalle cabine ai carrelli, agli argani e alle apparecchiature elettriche, era stata realizzata nell'agosto del 2016. Da allora, ogni anno a novembre, si sono succeduti con regolarità i controlli alle funi. Sempre con esito positivo. Nell'impianto di Stresa-Mottarone Leitner ha in carico la manutenzione straordinaria e quella ordinaria, mentre i controlli giornalieri e settimanali di esercizio fanno capo alla società di gestione Ferrovie del Mottarone. «Il pensiero più profondo e commosso della nostra azienda, che rimane a completa disposizione assieme ai propri tecnici per cercare di individuare al più presto le cause della immane tragedia, va alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie e a tutte le comunità coinvolte» dichiara Anton Seeber, presidente di Leitner.

*Che cosa è il controllo magnetoscopico.*

*Tutte le funi degli impianti sono sottoposte a controlli visivi frequenti.*

*Bisogna essere certi dell'integrità di tutta la fune, anche della parte interna.*

*Per questo motivo, secondo i piani di manutenzione, le funi sono sottoposte a un controllo magnetoscopico. In pratica, la fune viene sottoposta a un campo magnetico con uno speciale toroide: l'analisi dell'onda elettromagnetica di ritorno permette di evidenziare eventuali anomalie da indagare.*

*Al termine del controllo, il risultato viene validato dall'Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi).*

### **Contatti per la stampa:**

LEITNER

Maurizio Todesco

Tel. +39 335 7722259

[maurizio.todesco@leitner.com](mailto:maurizio.todesco@leitner.com)

<https://www.leitner.com/it/area-stampa/>

BLUM. BUSINESS AS A MEDIUM

Massimiliano Cortivo

Tel. +39 333 3653639

[massimiliano.cortivo@blum.vision](mailto:massimiliano.cortivo@blum.vision)